

Приложение №19
к приказу МЧС России
от 28.05.2012 № 292
(В редакции, введенной в действие
с 27 октября 2013 года приказом МЧС России
от 01 августа 2013 года № 511)

АКТ
проверки работоспособности
(проведения работ по техническому обслуживанию)
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

Проведена проверка работоспособности (выполнены работы по техническому обслуживанию) автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения людей о пожаре
(указывается вид системы – АПТ, ПС, ОПС и т.д., а также виды выполняемых работ)
Общество с ограниченной ответственностью «Техзащита» (ООО «Техзащита»)
(полное наименование юридического лица или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (лицензиата), проводившего проверку (работы))
на объекте: помещения здания МБОУ Воскресенская СОШ
расположенном по адресу: Тульская область, Дубенский район, с. Воскресенское

Проверка работоспособности проведена (работы выполнены) «7» августа 2018 года на основании лицензии МЧС России от 28.04.2004 г. № 71-Б/00011.

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено:

Все шлейфы системы автоматической пожарной сигнализации находятся в состоянии «НОРМА» (взяты под охрану). Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения людей о пожаре признаны работоспособными.
(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

Директор
МБОУ Воскресенская СОШ
(должность)
Т.И. Панчева
(фамилия и инициалы представителя заказчика)

«7» августа 2018 г.

подпись, место печати



Генеральный директор
ООО «Техзащита»
(должность)
С.П. Рудник
(фамилия и инициалы представителя подрядчика)

«7» августа 2018 г.

подпись, место печати

