

Приложение №19
к приказу МЧС России
от 28.05.2012 № 292
(В редакции, введенной в действие
с 27 октября 2013 года приказом МЧС России
от 01 августа 2013 года № 511)

АКТ
проверки работоспособности
(проведения работ по техническому обслуживанию)
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

Проведена проверка работоспособности (выполнены работы по техническому обслуживанию) автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения людей о пожаре (указывается вид системы – АПТ, ПС, ОПС и т.д., а также виды выполняемых работ)
Общество с ограниченной ответственностью «Техзащита» (ООО «Техзащита»)
(полное наименование юридического лица или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя(лицензиата), проводившего проверку (работы))
на объекте: помещения здания МБОУ Воскресенская СОШ
расположенном по адресу: Тульская область, Дубенский район, с. Воскресенское

Проверка работоспособности проведена (работы выполнены) «7» августа 2018 года на основании лицензии МЧС России от 28.04.2004 г. № 71-Б/00011.

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено:

Все шлейфы системы автоматической пожарной сигнализации находятся в состоянии «НОРМА» (взяты под охрану). Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения людей о пожаре признаны работоспособными.
(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

Директор
МБОУ Воскресенская СОШ
(должность)
Т.И. Панчева
(фамилия и инициалы представителя заказчика)

Генеральный директор
ООО «Техзащита»
(должность)
С.П. Рудник
(фамилия и инициалы представителя подрядчика)

«7» августа 2018 г.

подпись, место печати



«7» августа 2018 г.

подпись, место печати



АКТ
проверки работоспособности
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

«7» августа 2018 г.

г. Тула

Рабочая комиссия, в составе **председателя - представителя заказчика** МБОУ Воскресенская СОШ по адресу: Тульская область, Дубенский район, с. Воскресенское:

в лице директора МБОУ Воскресенская СОШ Панчевой Т.И.

должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии – представителей:

- от подрядчика (исполнителя работ):

Генеральный директор ООО «Техзащита» С.П. Рудник

должность, фамилия, имя, отчество

Иванов Александр Михайлович

должность, фамилия, имя, отчество

- от заказчика:

Панчев В.И. - инженер-энергетик

должность, фамилия, имя, отчество

провела проверку работоспособности системы передачи извещений (СПИ Цербер) о срабатывании автоматической пожарной сигнализации, с объекта МБОУ Воскресенская СОШ по адресу: Тульская область, Дубенский район, с. Воскресенское на пульт (ППН) связи пожарной охраны ФГКУ 19 ОПС ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской и установила следующее: сигнал о срабатывании автоматической пожарной сигнализации, на пульт (ППН) проходит.

Проверка работоспособности проведена ООО «Техзащита» «7» августа 2018 года (лицензия МЧС России от "28" апреля 2004 г. № 71-Б/00011).

Заключение комиссии:

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено:

система передачи извещений (СПИ Цербер) о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт связи пожарной охраны ФГКУ 19 ОПС ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области находится в работоспособном состоянии.

(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

Рекомендации для заказчика:

1. Все шлейфы системы автоматической пожарной сигнализации должны находиться в состоянии «НОРМА» (взяты под охрану)
2. _____

Председатель комиссии Панчев В.И.

подпись, место печати

Члены комиссии

Представители Заказчика Панчев В.И.

подпись, ФИО

Представители Подрядчика _____

подпись, место печати

подпись, ФИО

