

**АКТ**  
**проверки работоспособности**  
**средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений**

«7» августа 2018 г.

г. Тула

Рабочая комиссия, в составе **председателя - представителя заказчика** МБОУ Воскресенская СОШ по адресу: Тульская область, Дубенский район, с. Воскресенское:

в лице директора МБОУ Воскресенская СОШ Панчевой Т.И.

должность, фамилия, имя, отчество

**членов комиссии – представителей:**

**- от подрядчика (исполнителя работ):**

Генеральный директор ООО «Техзащита» С.П. Рудник

должность, фамилия, имя, отчество

инженер Приходченко М.И.

должность, фамилия, имя, отчество

**- от заказчика:**

Панчев В.И. - инженер-энергетик

должность, фамилия, имя, отчество

провела проверку работоспособности системы передачи извещений (СПИ Цербер) о срабатывании автоматической пожарной сигнализации, с объекта МБОУ Воскресенская СОШ по адресу: Тульская область, Дубенский район, с. Воскресенское на пульт (ППН) связи пожарной охраны ФГКУ 19 ОФПС ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской и установила следующее: сигнал о срабатывании автоматической пожарной сигнализации, на пульт (ППН) проходит.

Проверка работоспособности проведена ООО «Техзащита» «7» августа 2018 года (лицензия МЧС России от "28" апреля 2004 г. № 71-Б/00011).

**Заключение комиссии:**

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено:

система передачи извещений (СПИ Цербер) о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт связи пожарной охраны ФГКУ 19 ОФПС ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области находится в работоспособном состоянии.

(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

**Рекомендации для заказчика:**

1. Все шлейфы системы автоматической пожарной сигнализации должны находиться в состоянии «НОРМА» (взяты под охрану)

2.

Председатель комиссии Панчева Т.И.

подпись, место печати

Члены комиссии  
Представители Заказчика Панчев В.И.

подпись, ФИО

Представители Подрядчика

подпись, место печати

подпись, ФИО